



LEGENDA:

- Zákres katastrální mapy
- Dotčené parcely
- Odstranění betonových obrubníků
- Odstranění humózní svrchní vrstvy tl. 150 mm
- Odstranění dlážděného krytu - rozebrání
- Odstranění živičného krytu tl. 50 mm
- Odstranění živičného krytu tl. 100 mm (kolem obrub)
- Odstranění betonu tl. 250 mm (sjezdy)
- Odstranění podkladu do hl. 320 mm (sjezdy)
pod asfaltem tl. 270 mm
pod betonem tl. 70 mm
pod zelení tl. 200 mm
- Odstranění podkladu do hl. 260 mm (chodník)
pod dlažbou tl. 200mm
pod asfaltem tl. 210 mm

- Šachty, poklopy
- Stávající stožáry VO

174,8 m
107,4 m²
2,2 m²
140,3 m²
51,0 m²
16,4 m²

44,4 m²
16,6 m²
11,8 m²

2,2 m²
140,3 m²

DPS SO 101

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu	Kontr.	Schv.
Objednatel		Razítko		Datum	
		Město Bílina Břežánská 50/4 41831, Bílina Česká republika www.bilina.cz			
		Převzal		Podpis	
Projektant					
		Pavepro s.r.o. V lukách 2887/18 193 00 Praha 9 Česká republika T +420 720 242 872 T +420 702 118 244 W www.pavepro.cz			
Kraj: Ústecký Obec: Bílina Katastrální území: Bílina					
Akce					
Obnova chodníku v ulici Aléská, Bílina					
Vypracoval	Ing. Jan Sedláček		Kontrola	Ing. Jan Sedláček	
Část dokumentace					
SO 101 - chodníky					
Zpracovatel části					
Situace bourání					
Stupeň dok.	Číslo zakázky	Číslo části	Měřítko	Č. kopie	
DPS	21PP1004-26(03)	3	1:250		