

Fotodokumentace - Komunikace / Pohledy

- 1) Celkový pohled zleva (vtok) - pravděpodobně neevidovaný mostní objekt (soustava minimálně 6-ti kamenných kleneb, z části pod úrovní terénu, detailněji viz spodní stavba)



- 2) Celkový pohled zprava (výtok)



3) Prostorové uspořádání na mostě - celkový pohled ve směru staničení



4) Předpolí a přechodová oblast nad OP1



5) Prostorové uspořádání na mostě - celkový pohled proti směru staničení



6) Prostorové uspořádání na mostě - celkový pohled proti směru staničení
Předpolí a přechodová oblast nad OP2



- 7) Pohled k vozovce na výtoku (pravý chodník) – obruba



- 8) Typický detail k vozovce a obrubě



- 9) Detail vozovky na mostě v podélné ose / trhliny krytu



- 10) Chodník a zábradlí vlevo (vtok) – prostorové uspořádání na mostě / znečištění spadaným listím



11) Chodník a zábradlí vlevo (vtok) nad OP2



12) Chodník vlevo (vtok) – přechod na most nad OP2



13) Chodník vlevo (vtok) nad OP2 / propad dlažby



14) Chodník vlevo (vtok) nad OP2 - detail dlažby



- 15) Zábradlí vlevo (vtok) – detail / zašlý odlupující se nátěr PKO



- 16) Chodník a zábradlí vpravo (výtok) – prostorové uspořádání na mostě



- 17) Chodník a zábradlí vpravo (výtok) – prostorové uspořádání na mostě



- 18) Zábradlí vpravo (výtok) – typické kotvení zábradelních sloupků



19) Zábradlí vpravo (výtok) – detail / koroze sloupků v ukotvení



20) Detail římsy vpravo (vtok)

