

Fotodokumentace - Spodní stavba

1) OP1 (Bílinská)



2) OP1 (Bílinská) / silné zatékání na opěru



3) OP1 (Bílinská) / silné zatékání na opěru



4) Detail na OP1 vlevo / degradace betonu úložného prahu, obnažená výztuž



5) Detail na závěrnou zídku OP1



6) Mezilehlá podpěra P2 / znečištěný horní líc stativa



7) Levé křídlo u OP1



8) Krajní OP3 (Chotějovická)



- 9) Krajní OP3 zprava / degradace betonu, obnažená korodující výztuž



- 10) dtto



11) Krajní OP3



12) Detail na OP3 – úložný práh



13) Detail na OP3 – uložení a závěrná zídka




14) Levé křídlo u OP3 / hustá vegetace



15) Pravé křídlo u OP3 / hustá vegetace



16) Mezilehlá podpěra P2 – od OP1



17) Mezilehlá podpěra P2 – od OP3



18) Mezilehlá podpěra P2 – od OP3



19) Mezilehlá podpěra P2 – zprava (od Bíliny)



20) Mezilehlá podpěra P2 zprava / stativo s obnaženou výztuž v podhledu



21) Mezilehlá podpěra P2 zleva / stativo s obnaženou výztuž v podhledu



22) Mezilehlá podpěra P2 – pravý pilíř



23) Mezilehlá podpěra P2 / znečištěný horní líc stativa



24) Pohled z mostu vpravo



25) Pohled z mostu vlevo

