



LEGENDA:

- Zákres katastrální mapy
- Dotčené parcely
- Nový polohopis
- Stávající pohopis
- Dlažba betonová, přírodní 200 x 100 mm, tl. 80 mm
- Hmatné prvky, reliéfní dlažba, červená, tl. 80 mm
- Lem hmatných prvků, hladká dl. bez zkosených hran 200 x 200 mm, tl. 80 mm, barva přírodní
- Obnova asfaltové obrusné vrstvy ACO 11, tl. 50 mm
- Rekonstrukce asfaltové vozovky "kufr"
- Asfaltový recyklát, tl. 100 mm
- Betonový okapový chodník / sanace zídky
- Rekultivované plochy a ohumusování tl. 150 mm prosévanou zeminou
- Chodníkový obrubník 80 x 250 mm
- Silniční obrubník 150 x 300 mm
- Silniční obrubník přejezdový 150 x 150 mm
- Výškový přechod odrazu obrub

Inženýrské sítě:

- ČEZ NN podzemní
- ČEZ VN podzemní
- SČVK vodovod
- SČVK kanalizace jednotná
- GASNET plynovod
- CETIN podzemní telematika
- VODAFONE podzemní telematika
- Městské služby Bílina - VO
- Dodatečná ochrana sítí - dělená chránička HDPE
- Šachty, poklopy
- Stávající stožáry VO
- Stávající stromy a keře



DPS  
SO 101

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy					
Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu	Kontr.	Schv.
Objednatel			Město Bílina Břežánská 50/4 41831, Bílina Česká republika www.bilina.cz	Razítko	Datum
				Převzal	Podpis
Projektant					
		Pavepro s.r.o V lukách 2887/18 193 00 Praha 9 Česká republika T +420 720 242 872 T +420 702 118 244 W www.pavepro.cz			
Kraj: Ústecký Obec: Bílina Katastrální území: Bílina					
Akce					
Obnova chodníku před domem č.p. 396/2, Bílina					
Vypracoval		Ing. Jan Sedláček		Kontrola	Ing. Jan Sedláček
Část dokumentace					
SO 101 - chodníky					
Zpracovatel části					
Situace stavby					
Stupeň dok.		Číslo zakázky		Číslo části	Měřítko
DPS		21PP1004-26(04)		2	1:125
					Č. kopie