

1768/1

1768/3

1769/1

1760/1

LEGENDA:

- Zákres katastrální mapy
- 1727/25

Dotčené parcely
- Nový polohopis
- Stávající polohopis
- Odstranění betonových obrubníků

25,8 m
- Odstranění humózní svrchní vrstvy tl. 150 mm

6,4 m2
- Odstranění živičného krytu tl. 50mm (kolem obrub)

5,8 m2
- Odstranění živičného krytu včetně podkladu do hl. 320 mm

8,5 m2
- Odstranění živičného krytu včetně podkladu do hl. 390 mm

5,8 m2
- Odstranění nestmel. krytu včetně podkladu do hl. 320 mm

41,9 m2
- Odstranění nestmel. krytu včetně podkladu do hl. 390 mm

10,9 m2
- Odstranění dlážděného krytu včetně podkladu do hl. 320 mm

8,6 m2
- Odstranění nestmel. krytu do hl. 150 mm

7,4 m2
- Odstranění nestmel. krytu do hl. 200 mm

7,3 m2



Otryskání stávající betonové zídky dl. 2,8m

Řezání asfaltu dl. 12,4m

Řezání asfaltu dl. 7,3m

Odstranění pařezu

DPS SO 101

Souřadný systém S-JTSK; výškový systém Bpv

Přehled revizí přílohy

Revize	Datum	Vyprac.	Popis obsahu	Kontr.	Schv.

Objednatel

Město Bílina
Břežánská 50/4
41831, Bílina
Česká republika
www.bilina.cz

Razítko

Datum

Převzal

Podpis

Projektant



Pavepro s.r.o
V lukách 2887/18
193 00 Praha 9
Česká republika
T +420 720 242 872
T +420 702 118 244
W www.pavepro.cz

Kraj: Ústecký
Obec: Bílina
Katastrální území: Bílina

Akce

Obnova chodníku před domem č.p. 396/2, Bílina

Vypracoval

Ing. Jan Sedláček

Kontrola

Ing. Jan Sedláček

Část dokumentace

SO 101 - chodníky

Zpracovatel části

Situace bourání

Stupeň dok.

DPS

Číslo zakázky

21PP1004-26(04)

Číslo části

3

Měřítko

1:125

Č. kopie