

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka

ID prvku	<b>O.01</b>
Název prvku	VNĚJŠÍ KŘÍDLO DVOJITÉHO OKNA S ROVNÝM NADPRAŽÍM
Popis	Okno dvojitě dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem. Stávající stav – degradace povrchu, poškození vlhkostí, poškození zasklení, tabule místy nahrazeny deskami.
Šířka stavebního otvoru	1 150
Výška stavebního otvoru	2 080
Počet ks	11
Materiál	dřevěný masiv
Povrchová úprava	bílý nátěr krycí
Zasklení	sklo čiré
Zásah	repase
Provedení	Sejmutí a revize na dílně, odstranění starého nátěru, doplnění chybějícího a degradovaného materiálu, oprava lokálních poškození, odstranění nátěru, obnova nátěru - napouštěcí fermež + 2x olejový krycí nátěr nanášený ručně stětcem v původní barvě, doplnění zasklení - osazení skla do rámu tradičním sklenářským tmelem z vnější strany, bez použití zasklívacích lišt, barva tmelu shodná s barvou okenních ráků, revize, repase, příp. doplnění kování
Poznámka	

