

# KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka

**O.15**

ID prvku	
Název prvku	JEDNODUCHÉ OKNO S ROVNÝM NADPRAŽÍM
Popis	torzo jednokřídlového okna jednoduché, poškození vlhkostí, degradace povrchu, zatlučeno prkny
Šířka stavebního otvoru	320
Výška stavebního otvoru	600
Počet ks	1
Materiál	dřevěný masiv
Povrchová úprava	nelze určit - degradace povrchu
Zasklení	sklo nahrazeno pevnou výplní
Zásah	odstranění
Provedení	otvor zazdít
Poznámka	

