

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zajištění stavu hlavní budovy lázní Kyselka

O.05

ID prvku	
Název prvku	VNĚJŠÍ KŘÍDLO DVOJITÉHO OKNA S OBLOUKOVÝM NADPRAŽÍM
Popis	Okno dvojitě dvoukřídlové s poutcem a nadsvětlíkem. Stávající stav – degradace povrchu, poškození vlhkostí
Šířka stavebního otvoru	1 250
Výška stavebního otvoru	2 650
Počet ks	3
Materiál	dřevěný masiv
Povrchová úprava	bílý nátěr krycí
Zasklení	sklo čiré
Zásah	repase
Provedení	Sejmutí a revize na dílně, odstranění starého nátěru, doplnění chybějícího a degradovaného materiálu, oprava lokálních poškození, odstranění nátěru, obnova nátěru - napouštěcí fermež + 2x olejový krycí nátěr nanášený ručně stětcem v původní barvě, doplnění zasklení - osazení skla do rámu tradičním sklenářským tmelem z vnější strany, bez použití zasklívacích lišt, barva tmelu shodná s barvou okenních ráků, revize, repase, příp. doplnění kování
Poznámka	

