

OBSAH DOKUMENTACE

- A. Průvodní zpráva
- C. Situační výkresy
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Katastrální situační výkres
 - C.3 Koordinační situační výkres
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.1 a) Technická zpráva
 - D.1.1 b) 01 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S1
 - D.1.1 b) 02 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S2
 - D.1.1 b) 03 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S3
 - D.1.1 b) 04 Detail A – atika
 - D.1.1 b) 05 Detail B – ukončení okap
 - D.1.1 b) 06 Detail C – napojení na stěnu
 - D.1.1 b) 07 Detail D – prasklina v PUR izolaci
 - D.1.1 b) 08 Detail E – opracování komínu

OBSAH DOKUMENTACE

- A. Průvodní zpráva
- C. Situační výkresy
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Katastrální situační výkres
 - C.3 Koordinační situační výkres
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.1 a) Technická zpráva
 - D.1.1 b) 01 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S1
 - D.1.1 b) 02 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S2
 - D.1.1 b) 03 Půdorys – Navrhovaný stav střecha S3
 - D.1.1 b) 04 Detail A – atika
 - D.1.1 b) 05 Detail B – ukončení okap
 - D.1.1 b) 06 Detail C – napojení na stěnu
 - D.1.1 b) 07 Detail D – prasklina v PUR izolaci
 - D.1.1 b) 08 Detail E – opracování komínu