

Tabulka . P2/Hrob ice/D - tabulka závad a problém				
Kód závady / problému	Charakter závady / problému	Katastrální území	Specifikace závady / problému	K řešení v
<b>závady / problémy urbanistické (U)</b>				
U12	plozný	Chou	objekt kostela v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U19	plozný	Dínek, Hetov, Radovesice u Bíliny	poškození území a ztráta p v. dopravních vazeb v d sledku t Obecních aktivit na Radovesické výspě	ZÚR, ÚP
U37	liniový	Hetov, Mukov, Radovesice u Bíliny, Tvrdín	fragmentace krajiny ský cenného území trasou el. vedení 400 kV	ZÚR, ÚP
U53	plozný	Mukov	brownfield - bývalý areál azylového st ediska ervený Újezd, z v tží ásti bez využití, v havarijním stavu	ÚP, ÚS
U54	plozný	Hrob ice	chyb jící koncepce pro vytvo ení centrálního ve ejného prostoru	ÚP, ÚS
U55	plozný	ervený Újezd u Mukova	býv. venkovský statek dnes zbo enizt (brownfield)	ÚP, ÚS
U56	plozný	Mukov	d ív jzí soubor zem d lských objekt , dnes zbo enizt , naružuje urbanistickou strukturu centra ásti obce a návsi	ÚP, ÚS
U57	plozný	Mrzlice	bývalý výrobní areál, dnes v havarijním stavu, bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U58	plozný	Mrzlice	bývalá zkola, dnes v havarijním stavu, bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U62	plozný	Razice	bývalý objekt bydlení, dnes v havarijním stavu, bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U63	plozný	Chou	bývalá zem d lská usedlost, dnes v havarijním stavu (brownfield), naružující urbanistickou strukturu centra ásti obce a návsi	ÚP, ÚS
U64	plozný	Chou	bývalá zkola, dnes v havarijním stavu, bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U65	plozný	Mirozovice	bývalý kravín, dnes již nefunk ní (brownfield)	ÚP, ÚS
U66	plozný	Mirozovice	chátrající areál bývalého zámku Mirozovice (brownfield)	ÚP, ÚS
U67	plozný	Hrob ice	bývalý areál zámku ve východní ásti Hrob ic, dnes v havarijním stavu bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U69	plozný	Hrob ice	výrobní areál z ásti bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U70	plozný	Tvrdín	zem d lský areál, dnes v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U71	plozný	Tvrdín	bývalý statek, dnes v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U105	plozný	Chou	brownfield - bývalý zem d lský objekt	ÚP, ÚS
U106	plozný	Chou	brownfield - bývalý zem d lský objekt	ÚP, ÚS
U107	plozný	Mrzlice	brownfield - nevyužívaný objekt bydlení	ÚP, ÚS
U108	plozný	Mrzlice	brownfield - nevyužívaný objekt bydlení	ÚP, ÚS
U121	bodový	ervený Újezd u Mukova, Dínek, Hetov, Hrob ice, Chou , Ku lín, Mirozovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Radovesice u Bíliny	absence infrastruktury cestovního ruchu	ZÚR, ÚP, ÚS
U122	plozný	Mukov	bývalý zem. areál, v havarijním stavu, bez využití (brownfield)	ÚP, ÚS
U123	plozný	Mukov	zbo enizt u rybníka	ÚP, ÚS
U125	plozný	Mukov	brownfield - vybydlený d m pod kostelem	ÚP, ÚS
U126	plozný	Ku lín	brownfield - nevyužívaná zem d lská usedlost	ÚP, ÚS
U129	plozný	Tvrdín	brownfield - nevyužívaný objekt bydlení	ÚP, ÚS

Tabulka . P2/Hrobice/D - tabulka závad a problém				
Kód závady / problému	Charakter závady / problému	Katastrální území	Specifikace závady / problému	K řešení v
U142	bodový	ervený Újezd u Mukova, Díněk, Hetov, Hrobice, Chou, Kučín, Mirozovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Radovesice u Bily	rozdrobená sídelní struktura obce	ÚP
U153	plozný	Mirozovice	bytové domy v centru obce . nevhodný charakter zástavby naružující architektonický ráz okolí	ÚP, ÚS
U154	plozný	Hrobice	bytové domy v centru obce . nevhodný charakter zástavby nerespektující venkovský ráz obce	ÚP, ÚS
<b>závady / problémy dopravní (D)</b>				
D15	liniový	Kučín, Mirozovice, Razice, Radovesice u Bily, Tvrđín	přetvoření komunikace nákl. dopravou (využívání jako alternativní trasy namísto silnic I/13 a I/8)	ÚP
D16	liniový	Hrobice	absence přechodu pro chodce přes silnici II/257 na autobusovou zástavku	ÚP, ÚS
D17	liniový	Mirozovice	absence přechodu pro chodce přes silnici II/257	ÚP, ÚS
D18	liniový	Mukov, ervený Újezd u Mukova	nevyhovující zřizovací parametry komunikace, omezení možnosti využití areálu . Újezd	ÚP
D33	liniový	Mirozovice	zhoršená dopravní dostupnost části zástavby, nevyhovující zřizovací parametry a rozhledové poměry	ÚP
<b>závady / problémy hygienické (H)</b>				
H09	plozný	Hrobice	vysoká intenzita tranzitní dopravy na II/257 při průchodu obcí Hrobice a zatížení kamionovou dopravou, hluková a emisní zátěž	ÚP
H10	plozný	Mirozovice	vysoká intenzita tranzitní dopravy na II/257 při průchodu obcí Hrobice a zatížení kamionovou dopravou, hluková a emisní zátěž	ÚP
H11	bodový	Mirozovice	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H12	bodový	Chou	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H13	bodový	Mrzlice	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H14	bodový	Mukov	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H15	bodový	ervený Újezd u Mukova	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H16	bodový	Razice	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H17	bodový	Kučín	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H18	bodový	Tvrđín	absence kanalizace v některých částech obce Hrobice	ÚP
H23	plozný	Razice	erná skládka podél komunikace ve směru na Radovesickou výsypku	ÚP
H24	plozný	Hrobice	erná skládka v areálu stělnice	ÚP
H25	plozný	Hrobice	hluková a pachová zátěž z výrobních provozů	ÚP
<b>závady ve využití krajiny (K)</b>				
K06	plozný	Mukov	nesoulad vymezení RBK v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje	ÚP
K07	plozný	ervený Újezd u Mukova	nesoulad vymezení RBK v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje	ÚP
K08	bodový	Hrobice, Kučín	slepá koncová LBK bez návaznosti	ÚP

Tabulka . P2/Hrob ice/D - tabulka závad a problém				
Kód závady / problému	Charakter závady / problému	Katastrální území	Specifikace závady / problému	K řešení v
K10	plozný	Radovesice u Bíliny	fragment LBK bez návaznosti	ÚP
K11	plozný	Hetov	nesoulad vymezení RBC v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje	ÚP
K12	liniový	Hetov, Mukov	chybějící propojení biocenter	ÚP
K13	bodový	Hetov	slep končí LBK bez návaznosti	ÚP
K14	liniový	Chou , Mirozovice	nenávaznost lokálních biokoridor	ÚP
ohrožení území p írodními jevy (P)				
P01	plozný	Ku lín	část obytné a rekrea ní zástavby v sesuvném území	ÚP

Pozn.

ABCDE

závada / problém nadmístního významu