


- rozšíření průčelí místnosti, která ji rozděluje na dvě části
- odstranění stávající nášlapné vrstvy (vinyl)
- provedení nové nášlapné vrstvy včetně nivelace bet. potěrem
- vybourání stávajících dřevěných dveří do učebny a osazení nových
- vybourání dveří mezi učebnou a místností s dřezem
- provedení nového LED osvětlení učebny - viz. elektro
- stahovatelné vnitřní žaluzie (manuálně)
- výmalba místnosti

BOURANÁ A NOVÁ PODLAHA

BOURANÉ KONSTRUKCE

detail rozšíření průčelí



RAŽÍTKO:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: MPtechnik Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov IČ 05360889, ID n8a2jvy www.mptechnik.cz	
ZODP. PROJEKTANT:		Martin Polák, ČKAIT: 0202087, Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
KONTROLOVAL:		Martin Polák, ČKAIT: 0202087, Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
VYPRACOVAL:		Václav Šperl Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		Bilina [604208]	
POZEMEK PARC. Č.		poz. parc. č. 1785, 1783	
INVESTOR:		Město Bilina, IČ: 00266230, Břežánská 50/4, 418 31 Bilina	
NÁZEV DOKUMENTACE: ODBORNÉ UČEBNY (dílny, informatika a výtvarná výchova) stavební úpravy - v objektu ZŠ Lidická, Bilina			
NÁZEV VÝKRESU:		Půdorys učebny výtvarné výchovy bourané a nové konstrukce	
FORMÁT:	DATUM:	STUPEŇ:	Č. PARÉ:
2 A4	22.11.2022	DPS	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
1:50	D.1.2.b.2		

© 2022 MP technik