

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ (DSP)

V ROZSAHU DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB,
V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ

D.1.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název stavby:	PD na obnovu střech objektů bývalého areálu pivovaru č.p. 1, č.p. 2, č.p. 228 v Bílině – II
Místo stavby:	parc. č. 782, 784/1, 785, k.ú. Bílina [604208]
Stavebník:	Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Objednatel:	FAPAL s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
Stupeň PD:	DSP

Projektant části:

Ing. Marek Lokvenc

Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb

ČKAIT: 0602920

IČO: 06343023

tel.: 774 625 256

e-mail: lokvencmarek@seznam.cz

Úvod

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je obnova stávajících krovů a střech objektů v bývalém areálu pivovaru v Bílině. Dokumentace řeší návrh opravy a statického zajištění dílčích dřevěných krovů, výměnu střešních krytin a odvodnění střešních rovin.

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

- [1] Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- [2] Projektová dokumentace stavby (FAPAL s.r.o., 06/2024)

b) Zařazení objektu do kategorie dle vyhlášky č. 460/2021 Sb.

Navrhované změny na dotčených objektech č.p. 1/34 (parc. č. 785), č.p. 2 (parc. č. 782) a č.p. 228 (parc. č. 784/1) spočívají výhradně v obnově a opravě poškozených částí střech a jedná se tedy výhradně o udržovací práce. V rámci oprav nebude negativně ovlivněna stávající požární bezpečnost stavby (nebude docházet ke změně požárního rizika, ke změně únikových cest ani ke změně podmínek pro provedení požárního zásahu). Nahrazované prvky budou provedeny ze shodného materiálu s minimálně shodnými rozměry, čímž nedojde ke snížení požární odolnosti (resp. třídy reakce na oheň) oproti stávajícímu stavu. V dotčených objektech se nenachází stálý úkryt, tudíž se nejedná o zásah v trvalém ochranném prostoru stálého úkrytu.

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, jsou uvažované úpravy považovány za udržovací práce, které negativně neovlivní požární bezpečnost staveb a nepředstavují zvláštní nebezpečí, proto jsou úpravy zařazeny jako Stavba kategorie 0. Fakt, že se jedná o nemovitou kulturní památku, nemá vliv na zařazení do Stavby kategorie 0, jelikož zařazení do této kategorie se provádí bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se tyto úpravy budou realizovat (ve smyslu §6, odst. 2, vyhlášky č. 460/2021 Sb.).

Závěr

Pro udržovací práce zařazené do Staveb kategorie 0 se požárně bezpečnostní řešení nezpracovává a ani se nevykonává státní požární dozor (ve smyslu §39 a §40, zákona č. 133/1985 Sb.).

V Praze 06/2024