


Legenda:

- Odvětrávání skladyby střechy, plechové hranaté komínky 100x100 mm
- Odvětrávací potrubí
- ⊗ Dešťový vtok, s ochranným košem, kolem dešťového vtoku elektrické topné kabely

Poznámky:

- Na střeše budou provedeny lokální opravy a poruchy popsaný níže. Podrobný popis viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.
- V půdorysu vyznačené trhliny v závětných lištách, které se šíří do PUR izolace. Trhliny budou vyříznuty do písmene V a vyplněny pružným tmelem dle detailu D na výkrese D.1.1 b)07. Délka trhlín jsou dlouhé cca 100– 200 mm.
- Bude provedeno vyčištění stávajících vtoků a provedena kontrola funkčnosti topných kabelů.
- Kolem zděných komínů bude proveden nový pružný tmel, který bude ochráněn krycí lištou viz detail E na výkrese D.1.1. b)08.
- Krycí deska zděných komínů bude oplechována pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm
- Proveďte se kontrola soudržnosti stříšek hranatých odvětrávacích komínků odvětrávaných skladu střechy.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH

Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206/95, Bílina

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Město Bílina
Břežanská 50/4
41801 Bílina

stupeň dokumentace:
Dokumentace provádění stavby (DPS)

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Půdorys - navrhovaný stav střechy S2

vypracoval
Ing. Tomáš Puhl

zodpovědný projekta
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. L. Odehnal, Ing. J. Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 425

číslo výkresu:
D.1.1 b) 02

formát: 4 x A4

datum: Červenec 2021

měřítko: 1:100

č. zakázky: 2021-013138-PT