



**Město Bílina**  
**Břežánská 50/4**  
**418 31 Bílina**  
**IČ: 00266230**

## **Doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

(Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u které zadavatel není, v souladu s § 31 zákona, povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, přičemž je povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona.)

### **Veřejný zadavatel**

Název: Město Bílina

Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, Česká republika

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města

Kontaktní místo: Odbor nemovitostí a investic MěÚ Bílina

Kontaktní osoba: Bc. Jan Pech, 417 810 966, [pech@bilina.cz](mailto:pech@bilina.cz)

### **Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem**

## **„Oprava oplocení bývalé školky Za Chlumem“**

### **Doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Dotaz ze dne 27.03.2022:

„Žádáme o vysvětlení níže uvedených položek, vzhledem k tomu, že k zakázce chybí projektová dokumentace a náčrt situace je nedostatečný:

- celkově se v oddíle Zemní práce popisuje odstranění křovin a dřevin. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzrostlé dřeviny v zastavěném území, navrhujeme použití položek z oddílu Plochy a úprava území. Navíc chybí postupné rozřezání dřevin, jejich odvoz a způsob jejich uložení
- po provedené sondě v zemině bylo konstatováno, že není možné provádět vrtání jamek pro sloupky ručně s motorovým vrtákem vzhledem k velké konsolidaci zeminy - navrhujeme jinou metodu výkopu
- v oplocení se nachází místo pro dvě branky jednokřídlé do 1 m a jednu bránu dvoukřídlou do 3.5 m. Žádáme o upřesnění výkazu výměr, respektive počtu branek a bran
- ve výkazu výměr se hovoří o usazení celkem 48 ks sloupků a vzpěr. Výkaz výměr obsahuje pouze 14 ks vzpěr a 4 ks takzvaných koncových sloupků. Chybí přesný počet sloupků, upřesnění, po kolika metrech se budou osazovat v zemině a po kolika metrech v betonové podezdívce
- navržený způsob osazování sloupků v podezdívce po odvrtání děr jádrovým vrtákem není technologicky možný. Předpokládaný jádrový vrt by musel být větší než je průměr sloupku a chybí položka osazování sloupků se záhlvkou. Navrhujeme osazení sloupků na patku uchycenou chemickými kotvami nebo jiný způsob ukotvení sloupků, případně odbourání části betonové podezdívky se zpětnou betonáží
- chybí zalití otvorů po původním oplocení v betonové podezdívce
- chybí položka na přesné vytýčení hranic pozemku
- chybí položka na vytýčení inženýrských sítí

- chybí položka na provizorní oplocení při demontáži
- chybí položka na zařízení staveniště“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě připomínek aktualizoval a doplnil výkaz/výměr.

Dále zadavatel sděluje následující:

- provizorní oplocení při demontáži není třeba, protože i v současné době podstatná část oplocení chybí.
- přesun a uložení suti je navýšen i o likvidaci dřeva.
- u jednokřídlých branek je uvažováno pouze s demontáží, montovat se budou 2 dvoukřídlé brány - jedna u stávajícího vjezdu a druhá jako servisní vjezd v prostoru bývalé zahrady, aby byla umožněna případná údržba pozemku zahradní technikou.
- vzhledem k tomu, že se jedná o dočasné oplocení do doby demolice objektu školky pouze k zamezení přístupu na pozemek, jsou sloupky uvažovány ve vzdálenosti 4 m.

**Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o aktualizovaný výkaz/výměr 29 03 2022.**

**Na základě tohoto doplnění/vysvětlení bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Zadavatel sděluje, že s ohledem na doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 06.04.2022 do 08:00 hod.

V Bílině dne 29.03.2022

Zpracoval: Mgr. Markéta Beránková