





PŮDORYS KROVU



- | | |
|---|---|
|  | PORUŠENÉ VODOROVNÉ PRVKY KROVU |
|  | PORUŠENÉ ŠÍKMÉ PRVKY KROVU |
|  | OBLAST PORUCH PODLAHOVÉ/STROPNÍ KONSTRUKCE
/Degradace vazných trámů/ |
|  | OBLAST ROZSÁHLÝCH LOKÁLNÍCH PORUCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
/Sřetřina krytina bobrovka - šupinové krytí/ |

Pozn.


1) Porucha střešní krytiny - Lokální zřícení střešního pláště (graficky vyznačeno).
- Uvolněné střešní tašky a střešní hřebenače.
- Celkový rozsah poruch střešní krytiny - 30% z celkové plochy.

2) Porucha korunní římsy - Degradace omítky. Odhad porušení - 20% z celkové plochy.

3) Porucha omeitek kominového tělesa nad střešním pláštěm. Odhad porušení - 70% z celkové plochy

ORIENTAČNÍ SCHÉMA AREÁLU
Členění na objekty

Členění na objekty



NAZEV AKCE PD na obnovu střešních objektů bývalého areálu pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bilině - II.		GENERALIZOVANÝ PROJEKT FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice IČ: 06083927	
LOKALITA Bilina p.č.: 782, 784/1, 785; k.ú.: 604208 Bilina			
INVESTOR Město Bilina, Brežánská 50/4, 418 01 Bilina, IČO: 00266230		HIP Ing. Pavel Veverka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Slavková (ČKA 3028)
STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby		PROJEKTOVÁNÍ ČÁSTI FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ: 06083927	VYPRACOVAL Ing. Nikola Markvartová
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		ČÍSLO ZÁKAZKY 002_2024	
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.2 08	NÁZEV VÝKRESU SO03 - OBJEKT CH PORUCHY - STÁVAJÍCÍ STAV PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY		
		DATUM 11./2024	PARE
		MĚŘITKO 1:100	