

Tabulka . P2/Bílina/D - tabulka závad a problém				
Kód závady / problému	Charaktere závady / problému	Katastrální území	Specifikace závady / problému	Kvalifikace v
závady / problémy urbanistické (U)				
U05	liniový	Bílina, Chudejce u Bělky	liniové dopravní stavby (0el. tra. , silnice I/13) vytvářející zásadní prostorové bariéry a způsobující fragmentaci území	ÚP
U19	liniový	Bílina, Chudejce u Bělky	poškození území a ztráta p. v. dopravních vazeb v d. sledku t. Oebních aktivit na Radovesické výsypce	ZÚR, ÚP
U21	plozný	Bílina, Jeníz v Újezd, Běláky, Chudejce u Bělky	poškození území a ztráta p. vodních dopravních vazeb v d. sledku t. Oby na lomu Bílina	ZÚR, ÚP
U23	plozný	Bílina	chátrající areál m. stského pivovaru Bílina (brownfield)	ÚP, ÚS
U26	plozný	Bílina	provozní objekt EZ p. edávací stanice, ul. s. armády(brownfield)	ÚP, ÚS
U27	plozný	Bílina	bývalé provozní objekty pro provoz Radovesické výsypky (brownfield)	ÚP, ÚS
U28	plozný	Bílina	bývalý výrobní objekt, ul. D. Iní (brownfield)	ÚP, ÚS
U29	plozný	Bílina	bývalý výrobní objekt ul. Antonína Sovy (brownfield)	ÚP, ÚS
U30	plozný	Bílina, Chudejce u Bělky	bývalý areál armády R (brownfield)	ÚP, ÚS
U31	plozný	Bílina	bývalý sklad lahví areálu lázní Bílina - Kyselka, v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U32	plozný	Bílina	část obytné zástavby obce na poddolovaném území	ÚP
U33	plozný	Bílina	část obytné zástavby obce na poddolovaném území	ÚP
U34	plozný	Bílina - Újezd	nevhodný způsob využití území s ohledem na polohu v historickém centru m. sta	ÚP, ÚS
U35	plozný	Bílina, Běláky	část areálu výroby na poddolovaném území	ÚP
U41	plozný	Bílina	bývalý objekt bydlení v D. Iní ul. 296/23 v havarijním stavu (brownfield)	ÚP
U73	plozný	Chudejce u Bělky	nevhodné umístění na zástavba v pr. m. zóně mezi 0el. tratmi bez vyhovujícího dopr. p. ístupu	ÚP
U93	plozný	Bílina	nevyužívaný objekt .p. 62 na žižkov. nám. stí	ÚP, ÚS
U97	plozný	Bílina	bývalý objekt bydlení v D. Iní ul. 268/35 v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U99	plozný	Bílina	bývalý objekt bydlení v železni. ní ul. 322/1 v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U100	plozný	Bílina	bývalý objekt bydlení ve Fizerov. ul. 71/17 v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U101	plozný	Bílina	bývalý výrobní objekt na rohu ul. Seifertova X ul. Tyrzova v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U102	plozný	Bílina	bývalé objekty bydlení v ul. Chlumská v havarijním stavu (brownfield)	ÚP, ÚS
U116	bodový	Bílina	poloha areálu Lázní Kyselka izolovaná od centra m. sta	ÚP, ÚS
U140	liniový	Bílina, Chudejce u Bělky	umístění koryto toku Bílina v zastav. ném území snižuje význam. eky jako kompozi. ního prvku m. stské struktury a využitelnost jako ve ejného prostranství pro rekreaci obyvatel m. sta	ÚP, ÚS
U141	bodový	Bílina, Jeníz v Újezd, Běláky, Chudejce u Bělky	absence infrastruktury cestovního ruchu	ZÚR, ÚP, ÚS
U148	plozný	Bílina	nevyužití potenciálu zámku Bílina pro cestovní ruch	ÚP, ÚS
U157	plozný	Bílina	brownfield, obytný objekt v havarijním stavu	ÚP, ÚS
U158	plozný	Bílina	brownfield, část objektu v havarijním stavu	ÚP, ÚS
U159	plozný	Bílina	nejvýznamnější nám. stí m. sta v historickém centru plní funkci parkoviště, nikoliv společenského ve ejného prostoru	ÚP, ÚS

Tabulka . P2/Bílina/D - tabulka závad a problém				
Kód závady / problému	Charaktere závady / problému	Katastrální území	Specifikace závady / problému	Kód řešení v
U160	plozný	Bílina	novodobá administrativní budova Severo-ových dolů a.s. tvoří negativní dominantu - narušuje historické panorama města	ÚP, ÚS
U163	plozný	Bílina	bývalý objekt k bydlení, dnes bez využití - brownfield	ÚP, ÚS
U166	plozný	Bílina	bývalé garáže, dnes bez využití - brownfield	ÚP, ÚS
závady / problémy dopravní (D)				
D04	liniový	Bílina	nedostatečné propojení města přes železnici	ÚP
D14	liniový	Chudeč u Bíliny	chybné propojení města a železniční stanice Chotějovice	ÚP
D15	liniový	Bílina	požadování komunikace nákladní dopravou (využívání jako alternativní trasy namísto silnic I/13 a I/8)	ÚP
závady / problémy hygienické (H)				
H04	liniový	Bílina, Bílina - Újezd, Chudeč u Bíliny	hluková a emisní zátěž z tranzitní dopravy na I/13	ZÚR, ÚP, ÚS
H28	bodový	Bílina, Jeníz v Újezd, Bezany, Bečváňky, Chudeč u Bíliny	hluková a zvýšená prachovnost z povrchové těžby ložiska Bílina, ELE Ledvice a úpravny uhlí v Ledvicích	ZÚR, ÚP, ÚS
ohrožení území přírodními jevy (P)				
P12	plozný	Bílina	část historické zástavby centra města v aktivní zóně záplavového území	ÚP, ÚS
P13	plozný	Bílina	část historického centra a navazující sportovní areál v aktivní zóně záplavového území	ÚP, ÚS
P14	plozný	Bílina, Bílina - Újezd	část obytné, rekreační a průmyslové zástavby v sesuvném území	ÚP, ÚS
P15	plozný	Bílina	část smíšené obytné - rekreační zástavby v aktivní zóně záplavového území	ÚP, ÚS
P16	plozný	Bílina	část smíšené obytné - rekreační zástavby v aktivní zóně záplavového území	ÚP, ÚS
P17	plozný	Bílina	část smíšené obytné - rekreační zástavby v aktivní zóně záplavového území	ÚP, ÚS

Pozn.

ABCDE závada / problém nadmístního významu