







LEGENDA - SANACE - 1. ETAPA

-  ODSOLOVACÍ OBĚTOVANÉ OMÍTKY - SKLADBA SO-01 DLE 7.1.5
-  ODSOLENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM - SKLADBA SO-02
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-03 DLE 7.1.6
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-04 DLE 7.1.6
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-05 DLE 7.1.6

č.parc. p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bělina [604208]			±0,00 = xxx.xx m n. m. BpV	
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jakub Masák		VYPRACOVAL: Luboš Nosek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ecrypt SE Na Manínách 1424/23 Praha 7 Bc. David Tatíček +420 724 087161 taticek@ecrypt.cz	
HIP: Petr Beran		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631		
STAVEBNÍK: Město Bělina, MěÚ Bělina, Odbor nemovitosti a investic, IČ: 00266230 Břežanská 50/4, 418 31 Bělina			STUPEŇ PROJEKTU:	Č. PARC:
AKCE:			DPS	
REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA			DATUM:	05/2022
MĚŘITKO:			1:100	
ČÁST:			D.1	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			PODČÁST:	D.1.2.b
PROFESE:			D.1.2.b	
REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA			Č. VÝKRESU:	D.1.2.b.4
VÝKRES:				
ŘEŠENÍ SANACÍ VLHKOSTI A SALINITY - POHLED JV A SZ				