







LEGENDA - SANACE - 1. ETAPA

-  ODSOLOVACÍ OBĚTOVANÉ OMÍTKY - SKLADBA SO-01 DLE 7.1.5
-  ODSOLENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK RESTAURÁTORSKÝM ZPŮSOBEM - SKLADBA SO-02
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-03 DLE 7.1.6
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-04 DLE 7.1.6
-  SANAČNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ - SKLADBA SO-05 DLE 7.1.6

č.parc. p.p.č. 1949 a p.p.č. 1951, k. ú. Bílina [604208]			±0,000 = xxx.xx m. n. m. Bpvr			
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jakub Masák		VYPRACOVAL: Luboš Nosek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ecrypt SE Na Manínách 1424/23 Praha 7 Bc. David Tatišček +420 724 087161 taticek@ecrypt.cz		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><b>Masak &amp; Partner</b></div>	
HIP: Petr Beran			Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631			
STAVEBNÍK: Město Bílina, MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic, IČ: 00266230 Břežanská 50/4, 418 31 Bílina			STUPEŇ PROJEKTU: DPS		Č. PARE:	
AKCE:		REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA		DATUM: 05/2022		
ČÁST:		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1:100		
PROFESE:		REKONSTRUKCE FASÁD HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA		ČÁST: D.1		
VÝKRES:		ŘEŠENÍ SANACÍ VLHKOSTI A SALINITY - POHLED JIHOZÁPADNÍ		PODČÁST: D.1.2.b		
				Č. VÝKRESU: D.1.2.b.6		