

Fotodokumentace - Cizí zařízení

- 1) Cizí zařízení na vtoku na krajním nosníku kotvena na ocelové konzoly chránička pravděpodobně horkovod



- 2) dtto



3) dtto



4) Cizí zařízení - prostor pod betonovou pravobřežní patkou proteklý vodou pravděpodobně z úniku z chráničky – voda stéká po svahu podél křídla a dále na opěru (detail viz následující foto)



5) dtto



6) dtto

