

Fotodokumentace - Spodní stavba

- 1) Celkový pohled do otvoru mostu zleva doprava - opěry (rámové stojky) a prostor pod mostem



- 2) Celkový pohled do otvoru mostu zprava doleva - opěry (rámové stojky) a prostor pod mostem



3) OP1 (rámové stojky) – blíže k Bílině




4) OP1 (rámové stojky) vpravo – obnažená výztuž



- 5) OP2 (rámové stojky) – blíže k Chotějovicím



- 6) OP2 (rámové stojky) vpravo – otevřená pracovní spára mezi rámem a křídlem, obnažená výztuž



- 7) OP2 (rámové stojky) vlevo – obnažená výztuž



- 8) Pravé křídlo za OP1 / hustá vegetace v okolí



9) dtto



10) Levé křídlo za OP1



11) Levé křídlo za OP1



12) Levé křídlo za OP1 – římsa /degradace betonu, obnažená korodující výztuž



13) Pravé křídlo za OP2 / hustá vegetace v okolí



14) Levé křídlo za OP2



15) dtto



16) Pohled z mostu vlevo



17) Pohled z mostu vpravo

